

| 区分 | No. | MMC 部品番号 | RALLIART 商品番号 | 部品名称 | 仕様 | L/P (円、 消費税別 ・工賃別) | 価格G | 品目 コード | [供給目処] A: 比較的短期間で生産・供給可能なもの B: 生産にある程度時間を要するもの C: 生産に数ヶ月の時間を要するもの |
|--------------------------|-----|-------------|------------------|---|---|--------------------------|-----|-----------|--|
| 【ENGINE GROUP】 | 1 | MN580072 | RA111304S1 | 強化コンロッド [®] セット | 高強度鋼, 4本セット | 68,000 | C | 989 | B |
| | 2 | MN580146 | RA033292S1 | エンジンマウント [®] ラケットASSY | 軽量TYPE | 83,000 | C | 989 | C |
| | 3 | MN580147 | RA033722S1 | トランスミッションマウント [®] ラケットASSY | 軽量TYPE | 75,000 | C | 989 | C |
| | 4 | MN580219 | RA184354K1 | インシュレーター・エンジンロール(フロント) | ゴム硬度アップ [®] | 4,400 | C | 989 | A |
| | 5 | MN580128 | RA197518K1 | インシュレーター・エンジンロール(フロント) | ゴム硬度アップ [®] | 3,300 | C | 989 | C |
| | 6 | MN580218 | RA554855K1 | インシュレーター・エンジンロール(リヤ) | ゴム硬度アップ [®] | 3,300 | C | 989 | C |
| | 7 | MN580217 | RA171989K1 | インシュレーター・エンジン&T/Mマウント | ゴム硬度アップ [®] | 3,300 | C | 989 | C |
| 【COOLING GROUP】 | 8 | MN580132 | RA266941K1 | プッシュ・ラジエーターホース [®] ・アッパー | ゴム硬度アップ [®] | 1,200 | C | 989 | C |
| | 9 | MN580226 | RA605173K1 | プッシュ・ラジエーターホース [®] ・ロー | ゴム硬度アップ [®] | 1,750 | C | 989 | C |
| | 10 | MN580148 | RA137205S1 | ラジエーターホースセット | 青シリコンアッパー [®] & ロウホース, ハンスト [®] 8個セット | 33,000 | C | 989 | C |
| | 11 | MN580150 | RA404538N1 | <補修部品>ホースハンスト [®] | #20 (44-21mm) | 350 | C | 989 | C |
| | 12 | MN580016 | RA464621S1 | スポンジ [®] ・ラジエーターホースキット | シリコンホース(アッパー [®] & ロウ) とハンスト [®] セット | 28,000 | C | 989 | A |
| | 13 | MN580017 | RA135593S1 | スポンジ [®] ・ラジエーターホースキット | シリコンホース(アッパー [®] & ロウ) とハンスト [®] セット | 32,000 | C | 989 | A |
| | 14 | MN580225 | RA431454N2 | スポンジ [®] ・ラジエーターキャップ [®] (ブラック) | 開弁圧127KPa (1.3kgf/cm ²)、シリコン製シール | 2,800 | C | 989 | C |
| | 15 | MN580224 | RA431454N3 | スポンジ [®] ・ラジエーターキャップ [®] (レッド) | 開弁圧127KPa (1.3kgf/cm ²)、シリコン製シール | 2,800 | C | 989 | C |
| | 16 | MN580223 | RA130548N1 | スポンジ [®] ・サーモスタット | Temp=76°C, ハイフロ-TYPE (10%UP) | 6,000 | C | 989 | A |
| | 17 | MN580131 | RA363571N2 | スポンジ [®] ・サーモスタット | Temp=76°C, 出口制御式 | 6,000 | C | 989 | A |
| | 18 | MN580130 | RA143463N1 | スポンジ [®] ・サーモスタット | Temp=71°C, 出口制御式 | 6,000 | C | 989 | A |
| | 19 | MN580129 | RA363571N1 | スポンジ [®] ・サーモスタット | Temp=71°C, 出口制御式 | 6,000 | C | 989 | A |
| 【INTAKE & EXHAUST GROUP】 | 20 | MN580151 | RA154242S2 | エアアクション [®] ハブ [®] & リストリクター [®] セット | φ33リストリクター [®] & アルミ [®] 鑄造アクション [®] ハブ [®] セット | 116,000 | C | 989 | C |
| | 21 | MN580152 | RA150132N1 | <補修部品>エアアクション [®] ハブ [®] キット | アルミ [®] 鑄造ハブ [®] 製(リストリクター [®] と同時装着) | 78,000 | C | 989 | C |
| | 22 | MN580014 | RA151182N2 | <補修部品>φ33リストリクター [®] | リストリクター [®] 単品 | 38,000 | C | 989 | B |
| | 23 | MN580222 | RA431634K1 | ハンガ [®] ・エキゾーストマフラー-A (O-リング [®] タイプ) | ゴム硬度アップ [®] | 2,250 | C | 989 | A |
| | 24 | MN580221 | RA529551K1 | ハンガ [®] ・エキゾーストマフラー-B (クロスタイプ) | ゴム硬度アップ [®] | 2,250 | C | 989 | A |
| | 25 | MN580133 | RA906124K1 | ハンガ [®] ・エキゾーストマフラー-C (O-リング [®] タイプ) | ゴム硬度アップ [®] | 1,400 | C | 989 | C |
| | 26 | MN580220 | RA651790K1 | ハンガ [®] ・エキゾーストマフラー-D (△タイプ) | ゴム硬度アップ [®] | 2,000 | C | 989 | A |
| 【CLUTCH GROUP】 | 27 | MN580018 | RA980846K1 | クラッチカバー [®] -ASSY (シングル) φ240 | 押付荷重12200N, ディスクとセットで使用 | 45,000 | C | 989 | C |
| | 28 | MN580019 | RA567361K1 | クラッチディスク φ240 | メタルフェーシング [®] , カバーとセットで使用 | 38,000 | C | 989 | C |
| | 29 | MN580153 | RA491945S1 | クラッチマスターシリンダー [®] -キット (LHD車用) | アルミ [®] 製シリンダー [®] & アダプター [®] セット | 42,000 | C | 989 | C |
| | 30 | MN580154 | RA491945N1 | <補修部品>クラッチマスターシリンダー [®] (LHD車用) | アルミ [®] 製シリンダー [®] -ASSY | 12,000 | C | 989 | B |

ご留意下さい:①本部品は競技以外には使用しないで下さい。②本部品は補用部品クレーム(取り付け後)の対象外となります。③本部品を装着した車両は三菱自動車の車両保証対象外となります。

| 区分 | No. | MMC 部品番号 | RALLIART 商品番号 | 部品名称 | 仕様 | L/P (円、 消費税別 ・工賃別) | 価格G | 品目 コード | [供給目処] A: 比較的短期間で生産・供給可能なもの B: 生産にある程度時間を要するもの C: 生産に数ヶ月の時間を要するもの |
|---------------------|-----|-------------|------------------|-------------------------------------|---|--------------------------|-----|-----------|--|
| 【CLUTCH GROUP】 | 31 | MN580156 | RA519378S1 | クラッチマスターシリンダキット (RHD車用) | アルミ製シリンダ-&アタプターセット | 42,000 | C | 989 | C |
| | 32 | MN580157 | RA519378N1 | <補修部品>クラッチマスターシリンダ (RHD車用) | アルミ製シリンダ-ASSY | 12,000 | C | 989 | C |
| 【DRIVE TRAIN GROUP】 | 33 | MN580059 | RA250186N1 | ドグクラッチ/M インターナルキット | 1ST=3.000, 2ND=2.000, 3RD=1.470, 4TH=1.136, 5TH=0.893, FINAL=4.307 | 1,500,000 | C | 989 | A |
| | 34 | MN580060 | RAG33611S1 | <補修部品>ドグクラッチ/M インブットシャフトセット (1速ギア) | 1速: 3.000 (36/12) | 200,000 | C | 989 | A |
| | 35 | MN580237 | RAG33512N1 | <補修部品>ドグクラッチ/M アウトブットシャフトベアリング | ローラーベアリング | 10,500 | C | 989 | C |
| | 36 | MN580061 | RAG33139N1 | <補修部品>ドグクラッチ/M ベアリングスプーサー | アウトブットシャフトベアリング用 (D=70, L=24) | 9,000 | C | 989 | C |
| | 37 | MN580062 | RAG33621S1 | <補修部品>ドグクラッチ/M 2速ギアセット | 2速: 2.000 (26/13) | 64,000 | C | 989 | A |
| | 38 | MN580063 | RAG33631S1 | <補修部品>ドグクラッチ/M 3速ギアセット | 3速: 1.470 (25/17) | 60,000 | C | 989 | A |
| | 39 | MN580064 | RAG33641S1 | <補修部品>ドグクラッチ/M 4速ギアセット | 4速: 1.136 (25/22) | 58,000 | C | 989 | A |
| | 40 | MN580065 | RAG33651S1 | <補修部品>ドグクラッチ/M 5速ギアセット | 5速: 0.893 (25/28) | 58,000 | C | 989 | A |
| | 41 | MN580066 | RAG33451S1 | <補修部品>ドグクラッチ/M リバースギアセット | アイドラギア, ドグリング, ベアリングセット | 93,000 | C | 989 | A |
| | 42 | MN580067 | RAG33513N1 | <補修部品>ドグクラッチ/M クラッチリング (3-4速, 5速用) | 6爪ドグリング | 40,000 | C | 989 | A |
| | 43 | MN580068 | RAG33513N2 | <補修部品>ドグクラッチ/M クラッチリング (1-2速) | 6爪ドグリング, キア付 (N=36) | 118,000 | C | 989 | A |
| | 44 | MN580069 | RAG33511S1 | <補修部品>ドグクラッチ/M ファイナルドライブギアセット (STD) | ファイナル: 4.307 (56/13) | 270,000 | C | 989 | C |
| | 45 | MN580070 | RAG33511S2 | <補修部品>ドグクラッチ/M ファイナルドライブギアセット (HI) | ファイナル: 4.143 (58/14) | 270,000 | C | 989 | B |
| | 46 | MN580238 | RAG90853S1 | <補修部品>ドグクラッチ/M ショートバネセット | スプリング, C-リング, オイルシールセット | 12,500 | C | 989 | A |
| | 47 | MN580239 | RAG33232S1 | <補修部品>ドグクラッチ/M ケースワッシャー | ソリッドブッシュ6個セット | 25,000 | C | 989 | A |
| | 48 | MN580071 | RAG33213S1 | <補修部品>ドグクラッチ/M ブラウンジャーKIT | ブラウンジャー, ケース, スプリングセット | 10,000 | C | 989 | C |
| | 49 | MN580020 | MRA200 | ドグクラッチ/M インターナルキット | ドグ式クロスギアセット | 1,416,000 | C | 989 | A |
| | 50 | MN580021 | SK1698 | <補修部品>ドグクラッチ/M アッセンブリ器具 | ドグT/M組立用治具 | 34,500 | C | 989 | A |
| | 51 | MN580022 | MRA234-SET | <補修部品>ドグクラッチ/M レイシャフトセット (1速-2速ギア) | 1速: 3.000 (36/12), 2速: 2.000 (26/13) | 201,000 | C | 989 | A |
| | 52 | MN580023 | MRA3RD-SET | <補修部品>ドグクラッチ/M 3速ギアセット | 3速: 1.470 (25/17) | 54,600 | C | 989 | B |
| | 53 | MN580024 | MRA4TH-SET | <補修部品>ドグクラッチ/M 4速ギアセット | 4速: 1.111 (20/18) | 51,700 | C | 989 | B |
| | 54 | MN580025 | MRA5TH-SET | <補修部品>ドグクラッチ/M 5速ギアセット | 5速: 0.857 (24/28) | 54,600 | C | 989 | A |
| | 55 | MN580026 | MRA221-SET | <補修部品>ドグクラッチ/M ファイナルドライブギアセット | ファイナル: 4.307 (56/13) | 258,000 | C | 989 | B |
| | 56 | MN580027 | DGB-232-S | <補修部品>ドグクラッチ/M クラッチリング | 8爪 | 47,000 | C | 989 | C |
| | 57 | MN580028 | MRN200S1 | ドグクラッチ/M ASSY (6速T/Mケース用) | 6THケースドグ式T/M ASSY | 3,500,000 | C | 989 | C |
| | 58 | MN580005 | RA857885S1 | スパートラクション フロントL. S. D. キット | 機械式50°/0°-40°/0° | 170,000 | C | 989 | C |
| | 59 | MN580006 | RA857885K1 | <補修部品>フロントLSD ASSY | 機械式50°/0°-40°/0° | 140,000 | C | 989 | C |
| | 60 | MN580007 | RA310250S1 | <補修部品>アウトブットフランジセット | フロントLSD用ケースA/Bセット | 80,000 | C | 989 | C |

ご留意下さい: ①本部品は競技以外には使用しないで下さい。②本部品は補用部品クレーム(取り付け後)の対象外となります。③本部品を装着した車両は三菱自動車の車両保証対象外となります。

| 区分 | No. | MMC 部品番号 | RALLIART 商品番号 | 部品名称 | 仕様 | L/P (円、 消費税別 ・工賃別) | 価格G | 品目 コード | [供給目処] A: 比較的短期間で生産・供給可能なもの B: 生産にある程度時間を要するもの C: 生産に数ヶ月の時間を要するもの |
|---------------------|-----|-------------|------------------|--|---|--------------------------|-----|-----------|--|
| 【DRIVE TRAIN GROUP】 | 61 | MN580009 | RACZ4202K1 | <補修部品>フリクションテ ィスク | 内爪 (T=1.6mm) | 1,200 | C | 989 | C |
| | 62 | MN580010 | RACZ4203K1 | <補修部品>フリクションフ レート(A) | 外爪 (T=1.6mm) | 1,200 | C | 989 | C |
| | 63 | MN580011 | RACZ4203K2 | <補修部品>フリクションフ レート(B) | 外爪 (T=1.8mm) | 1,200 | C | 989 | C |
| | 64 | MN580012 | RACZ4204K1 | <補修部品>コンスフ リング | T=1.8mm | 1,200 | C | 989 | C |
| | 65 | MN580008 | RACZ4201S1 | <補修部品>カムリング セット(左右セット) | フロントLSD用、50°/0°-40°/0° | 29,000 | C | 989 | B |
| | 66 | MN580158 | RA317750S1 | ベ アリング セット(フロントLSD用) | LSDキット組付け時のベ アリング セット | 11,200 | C | 989 | C |
| | 67 | MN580168 | RA315850S1 | スベ ーサーセット(フロントLSDベ アリング LH用) | 28枚セット(t=0.53~1.34) | 5,500 | C | 989 | A |
| | 68 | MN580167 | RA314750S1 | スベ ーサーセット(フロントLSDベ アリング RH用) | 28枚セット(t=0.53~1.34) | 5,500 | C | 989 | A |
| | 69 | MN580166 | RA315750S1 | トランスファー組付部品セット | オイルシール/0-リング のセット | 4,200 | C | 989 | B |
| | 70 | MN580161 | RACZ4206K1 | リング キ アホルト | M10X1.25 L=25 | 200 | C | 989 | C |
| | 71 | MN580073 | RA980736S3 | スバ ートラクション フロントL. S. D. キット(ACD対応スタンダ ード) | 機械式45°/5°-45°/0° (LSD, フランジ, シャフトのセット) | 245,000 | C | 989 | C |
| | 72 | MN580029 | RA980736K3 | <補修部品>フロントL. S. D. ASSY(ACD対応スタンダ ード) | 機械式45°/5°-45°/0° | 197,000 | C | 989 | C |
| | 73 | MN580031 | RA580108K1 | <補修部品>インナーシャフトLH | | 4,000 | C | 989 | C |
| | 74 | MN580032 | RA980726K1 | <補修部品>アウトフ ットフランジ | | 45,000 | C | 989 | A |
| | 75 | MN580033 | RA553139K1 | <補修部品>アウトフ ットフランジリヤ | | 13,500 | C | 989 | C |
| | 76 | MN580074 | RA980736S4 | スバ ートラクション フロントL. S. D. キット(ACD対応ハード) | 機械式52°/0°-52°/5° (LSD, フランジ, シャフトのセット) | 245,000 | C | 989 | C |
| | 77 | MN580030 | RA980736K4 | <補修部品>フロントL. S. D. ASSY(ACD対応ハード) | 機械式52°/0°-52°/5° | 197,000 | C | 989 | C |
| | 78 | MN580034 | RA283800K1 | <補修部品>フリクションフ レート(A) | フロントLSD用、外爪 (T=1.65mm) | 2,200 | C | 989 | B |
| | 79 | MN580035 | RA283801K1 | <補修部品>フリクションフ レート(B) | フロントLSD用、外爪 (T=1.45mm) | 2,200 | C | 989 | C |
| | 80 | MN580036 | RA279300K1 | <補修部品>フリクションフ レート(B) | フロントLSD用、外爪 (T=1.55mm) | 2,200 | C | 989 | C |
| | 81 | MN580037 | RA383802K1 | <補修部品>フリクションテ ィスク | フロントLSD用、内爪 (T=1.45mm) | 2,200 | C | 989 | C |
| | 82 | MN580038 | RA383800K1 | <補修部品>フリクションテ ィスク | フロントLSD用、内爪 (T=1.55mm) | 2,200 | C | 989 | C |
| | 83 | MN580039 | RA383801K1 | <補修部品>フリクションテ ィスク | フロントLSD用、内爪 (T=1.65mm) | 2,200 | C | 989 | C |
| | 84 | MN580040 | RA183810S1 | <補修部品>カムリング セット(左右セット) | フロントLSD用、45°/5°-45°/0° (スタンダ ード仕様) | 23,000 | C | 989 | A |
| | 85 | MN580041 | RA183808S1 | <補修部品>カムリング セット(左右セット) | フロントLSD用、52°/0°-52°/5° (ハード仕様) | 23,000 | C | 989 | A |
| | 86 | MN580042 | RA79240GK1 | <補修部品>コンスフ リング | フロント/リヤLSD用 (Fr=120N・m/Rr=130N・m)、T=1.5mm | 2,900 | C | 989 | C |
| | 87 | MN580043 | RA792400K1 | <補修部品>コンスフ リング | フロント/リヤLSD用 (Fr=180N・m/Rr=190N・m)、T=1.7mm | 2,900 | C | 989 | C |
| | 88 | MN580044 | RA783801K1 | <補修部品>コンスフ リング | フロント/リヤLSD用 (Fr=240N・m/Rr=255N・m)、T=2.0mm | 2,900 | C | 989 | C |
| | 89 | MN580075 | RA980932S1 | スバ ートラクションフロントL. S. D. 組付部品キット (RA980763S3/4用) | LSDキット組付け時のトランスファーオーバ ーホール部品セット | 12,000 | C | 989 | C |
| | 90 | MN580076 | RA580103S1 | フロントL. S. D. キット (EV07ACD対応) | 機械式58°/5° (LSD, フランジ, シャフトのセット) | 170,000 | C | 989 | C |

ご留意下さい:①本部品は競技以外には使用しないで下さい。②本部品は補用部品クレーム(取り付け後)の対象外となります。③本部品を装着した車両は三菱自動車の車両保証対象外となります。

| 区分 | No. | MMC 部品番号 | RALLIART 商品番号 | 部品名称 | 仕様 | L/P (円、 消費税別 ・工賃別) | 価格G | 品目 コード | [供給目処] A: 比較的短期間で生産・供給可能なもの B: 生産にある程度時間を要するもの C: 生産に数ヶ月の時間を要するもの |
|--------------------------|-----|-------------|------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----|-----------|--|
| 【DRIVE TRAIN GROUP】 | 91 | MN580046 | RA580103K1 | <補修部品>フロントL. S. D. ASSY (EV07 ACD対応) | 機械式58°/5° | 132,000 | C | 989 | C |
| | 92 | MN580047 | RA581182K1 | <補修部品>アウトプットフランジ | | 20,000 | C | 989 | A |
| | 93 | MN580077 | RA580073S1 | フロントL. S. D. 組付け部品キット (RA580103S1用) | LSDキット組付け時のトランスファーオーバホール部品セット | 12,000 | C | 989 | C |
| | 94 | MN580160 | RA310050S1 | ACDクラッチASSY | 補修用部品 | 85,600 | C | 989 | A |
| | 95 | MN580079 | RA325101S1 | ACDクラッチASSY | 補用品設定 | 83,000 | C | 989 | A |
| | 96 | MN580015 | RA166619K1 | スパー・トラクション リヤL. S. D. ASSY | F | 108,000 | C | 989 | C |
| | 97 | MN580013 | RACZ4205S1 | <補修部品>カムリングセット (左右セット) | フロントLSD用、55°/55°-55°/35° | 29,000 | C | 989 | B |
| | 98 | MN580048 | RA534828K1 | スパー・トラクション リヤL. S. D. ASSY | 機械式55°/55°-55°/35° (RS用) | 138,000 | C | 989 | C |
| | 99 | MN580049 | RA282104K1 | <補修部品>フリクションプレート | リヤLSD用、外爪 (T=1.6mm) | 2,200 | C | 989 | C |
| | 100 | MN580050 | RA138432K1 | <補修部品>フリクションプレート | リヤLSD用、外爪 (T=1.7mm) | 2,200 | C | 989 | C |
| | 101 | MN580051 | RA163449K1 | <補修部品>フリクションプレート | リヤLSD用、外爪 (T=1.8mm) | 2,200 | C | 989 | A |
| | 102 | MN580052 | RA138433K1 | <補修部品>フリクションディスク | リヤLSD用、内爪 (T=1.7mm) | 2,200 | C | 989 | C |
| | 103 | MN580053 | RA192402S1 | <補修部品>カムリングセット (左右セット) | リヤLSD用、55°/55°-55°/35° | 23,000 | C | 989 | A |
| | 104 | MN580078 | RA85250021 | リアAYCデフレコンバージョンキット (機械式LSD組込用ケースKIT) | リアAYCデフレ換装部品セット | 416,000 | C | 989 | C |
| | 105 | MN580171 | RA245037S1 | クイックシフトレバユニット | レバレバ比=シフト:1.9/セレクト:2.0 | 32,000 | C | 989 | C |
| | 106 | MN580144 | RA844835K1 | ゴム樹脂・キヤノンコントロール | ゴム硬度アップ | 800 | C | 989 | A |
| 【FRONT SUSPENSION GROUP】 | 107 | MN580004 | RA406134S1 | トップマウントプレートキット・フロントLH | トップマウントプレート、スフェリカルベアリング ASSY | 60,000 | C | 989 | C |
| | 108 | MN580003 | RA406134S2 | トップマウントプレートキット・フロントRH | トップマウントプレート、スフェリカルベアリング ASSY | 60,000 | C | 989 | C |
| | 109 | MN580002 | MBWT22 | <補修部品>スフェリカルベアリング 22 | ボール内径=22mm、傾斜角=6° | 15,000 | C | 989 | B |
| | 110 | MN580001 | RASST301N1 | <補修部品>ロックナットアダプター 22 | ロックナット締付け工具 | 9,500 | C | 989 | A |
| | 111 | MN580080 | RA403282S1 | トップマウントプレートキット | トップマウントプレート、スフェリカルベアリングのセット | 73,600 | C | 989 | B |
| | 112 | MN580081 | RA403282N1 | <補修部品>トップマウントプレート | プレート&ボールのセット | 54,800 | C | 989 | B |
| | 113 | MN580082 | ABWT14 | <補修部品>スフェリカルベアリング | ボール径=1.375", 傾斜角=6° | 18,400 | C | 989 | C |
| | 114 | MN580083 | WHT162 | <補修部品>サーキット | スパイラルタイプ | 420 | C | 989 | A |
| | 115 | MN580143 | RA403282K1 | インシュレーター・フロントストラット | ゴム硬度アップ | 5,000 | C | 989 | C |
| | 116 | MN580057 | RA554817K1 | ゴム樹脂・フロントロワーアーム (フロント) | ゴム硬度アップ | 3,250 | C | 989 | C |
| | 117 | MN580235 | RA401121K1 | ビロード樹脂・フロントロワーアーム (リヤ) | ゴム硬度アップ | 13,000 | C | 989 | C |
| | 118 | MN580142 | RA519675K1 | ビロード樹脂・フロントロワーアーム (リヤ) | ゴム硬度アップ | 12,000 | C | 989 | C |
| | 119 | MN580234 | RA554095K1 | ゴム樹脂・フロントスタビライザーバネ (φ25) | ゴム硬度アップ, φ25 | 3,400 | C | 989 | A |
| | 120 | MN580172 | RA45612N27 | フロントスタビライザーバネ (φ27) | φ27 | 48,000 | C | 989 | C |

ご留意下さい:①本部品は競技以外には使用しないで下さい。②本部品は補用部品クレーム(取り付け後)の対象外となります。③本部品を装着した車両は三菱自動車の車両保証対象外となります。

FIA公認競技用関連部品 取扱い品目一覧

2010年5月25日

| 区分 | No. | MMC 部品番号 | RALLIART 商品番号 | 部品名称 | 仕様 | L/P (円、 消費税別 ・工賃別) | 価格G | 品目 コード | [供給目処] A: 比較的短期間で生産・供給可能なもの B: 生産にある程度時間を要するもの C: 生産に数ヶ月の時間を要するもの |
|--------------------------|----------|-------------|---------------------------------|--|---|--------------------------|-----|-----------|--|
| 【FRONT SUSPENSION GROUP】 | 121 | MN580173 | RA45612N23 | フロントスタビライザ [®] -ハ [®] -(φ23) | φ23 | 48,000 | C | 989 | C |
| | 122 | MN580141 | RA554820K1 | ブッシュ・フロントスタビライザ [®] -ハ [®] -(φ24) | ゴム硬度アップ [®] , φ24 | 2,900 | C | 989 | C |
| | 123 | MN580084 | RA30691N29 | フロントスタビライザ [®] -ハ [®] -(φ29) | φ29 | 48,000 | C | 989 | B |
| | 124 | MN580085 | RA30690N26 | フロントスタビライザ [®] -ハ [®] -(φ26) | φ26 | 48,000 | C | 989 | B |
| 【REAR SUSPENSION GROUP】 | 125 | MN580086 | RA100048S1 | トップマウントプレートキット・リヤ | トップマウントプレート、スフェリカル [®] アリンク [®] ASSY | 43,000 | C | 989 | C |
| | 126 | MN580193 | RAMBWD18 | <補修部品>スフェリカル [®] アリンク [®] 18 | ボール径=18mm, 傾斜角=10° | 4,000 | C | 989 | C |
| | 127 | MN580192 | RASST302N1 | <補修部品>ロックナットアダプター 18 | ロックナット締付け工具 | 9,500 | C | 989 | A |
| | 128 | MN580233 | RA554369K1 | ブッシュ・リヤショックアッパ [®] -(A) | ゴム硬度アップ [®] | 1,600 | C | 989 | C |
| | 129 | MN580232 | RA554370K1 | ブッシュ・リヤショックアッパ [®] -(B) | ゴム硬度アップ [®] | 1,600 | C | 989 | A |
| | 130 | MN580231 | RA809280K1 | ハット [®] ・リヤスプリングアッパ [®] - | ゴム硬度アップ [®] (標準形状スプリング用) | 1,700 | C | 989 | A |
| | 131 | MN580140 | RA856461K1 | ブッシュ・リヤアッパ [®] -アーム(ホテ [®] イ側、フロント) | ゴム硬度アップ [®] | 2,600 | C | 989 | C |
| | 132 | MN580230 | RA411056K1 | ヒロー [®] ブッシュ・リヤアッパ [®] -アーム(ホテ [®] イ側、リヤ) | ゴム硬度アップ [®] | 12,000 | C | 989 | C |
| | 133 | MN580139 | RA856464K1 | ブッシュ・リヤアッパ [®] -アーム(ホテ [®] イ側、リヤ) | ゴム硬度アップ [®] | 1,800 | C | 989 | C |
| | 134 | MN580138 | RA864730K1 | ブッシュ・リヤトレーリングアーム | ゴム硬度アップ [®] | 3,000 | C | 989 | C |
| | 135 | MN580137 | RA244851K1 | ブッシュ・リヤローアーム(ショック取付部) | ゴム硬度アップ [®] | 1,800 | C | 989 | C |
| | 136 | MN580229 | RA415633K1 | ブッシュ・リヤスタビライザ [®] -ハ [®] -(φ23) | ゴム硬度アップ [®] , φ23 | 3,400 | C | 989 | C |
| | 137 | MN580191 | RA41562N27 | リヤスタビライザ [®] -ハ [®] -(φ27) | φ27 | 78,000 | C | 989 | A |
| | 138 | MN580190 | RA41562N25 | リヤスタビライザ [®] -ハ [®] -(φ25) | φ25 | 78,000 | C | 989 | B |
| | 139 | MN580136 | RA589880K1 | ブッシュ・リヤスタビライザ [®] -ハ [®] -(φ22) | ゴム硬度アップ [®] , φ22 | 2,900 | C | 989 | C |
| | 140 | MN580087 | RA30689N27 | リヤスタビライザ [®] -ハ [®] -(φ27) | φ27 | 38,000 | C | 989 | B |
| | 141 | MN580088 | RA30688N24 | リヤスタビライザ [®] -ハ [®] -(φ24) | φ24 | 38,000 | C | 989 | B |
| | 142 | MN580228 | RA369384K1 | ブッシュ・リヤデフサホ [®] -トインシュレーター | ゴム硬度アップ [®] (AYC無車用) | 1,900 | C | 989 | C |
| 143 | MN580227 | RA351725K1 | ブッシュ、リアアクロスメンバー | ゴム硬度アップ [®] | 4,400 | C | 989 | C | |
| 144 | MN580135 | RA844818K1 | ブッシュ、リアデフサホ [®] -トメンバー | ゴム硬度アップ [®] (AYC付車用) | 1,600 | C | 989 | A | |
| 145 | MN580134 | RA809334K1 | ブッシュ・リヤデフサホ [®] -トアーム | ゴム硬度アップ [®] | 1,600 | C | 989 | C | |
| 【BRAKE GROUP】 | 146 | MN580090 | RA626779N1 | サイドブレーキレバ [®] -KIT | レバ [®] -&ロッド [®] エンド [®] (M10x1.5mm)セット、 マスターシリンダ [®] -とセットで使用 | 141,000 | C | 989 | B |
| | 147 | MN580189 | RA481549N1 | サイドブレーキマスターシリンダ [®] - | タンデム [®] ピストン、φ16mm | 96,300 | C | 989 | B |
| | 148 | MN580188 | RA481549N2 | サイドブレーキマスターシリンダ [®] - | タンデム [®] ピストン、φ17mm | 96,300 | C | 989 | C |
| | 149 | MN580187 | RA481549N3 | サイドブレーキマスターシリンダ [®] - | タンデム [®] ピストン、φ18mm | 96,300 | C | 989 | B |
| | 150 | MN580089 | RA626779S1 | 油圧サイドブレーキKIT | レバ [®] -、マスターシリンダ [®] -(鍛造)セット | 250,000 | C | 989 | C |

ご留意下さい:①本部品は競技以外には使用しないで下さい。②本部品は補用部品クレーム(取り付け後)の対象外となります。③本部品を装着した車両は三菱自動車の車両保証対象外となります。

| 区分 | No. | MMC 部品番号 | RALLIART 商品番号 | 部品名称 | 仕様 | L/P (円、 消費税別 ・工賃別) | 価格G | 品目 コード | [供給目処] A: 比較的短期間で生産・供給可能なもの B: 生産にある程度時間を要するもの C: 生産に数ヶ月の時間を要するもの |
|---------------|----------|-------------|-------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-----|-----------|--|
| 【BRAKE GROUP】 | 151 | MN580054 | RA7200KMN1 | <補修部品>マスタースリンダ- (鍛造仕様) | ホア=0.625インチ、ロッド=M10x1.5mm | 108,000 | C | 989 | A |
| | 152 | MN580091 | RA626779S2 | 油圧サイドブレーキKIT | レバ-、マスタースリンダ- (削出し) セット | 287,000 | C | 989 | C |
| | 153 | MN580092 | RA626779N2 | <補修部品>サイドブレーキレバ- KIT | レバ- & ロッド エント (M10x1.25mm) セット | 146,000 | C | 989 | B |
| | 154 | MN580055 | RA7200KMN2 | <補修部品>マスタースリンダ- (削出し仕様) | ホア=0.625インチ、ロッド=M10x1.25mm | 141,000 | C | 989 | A |
| | 155 | MN580186 | RA465563S1 | フロントブレーキKIT (ターマック) | 4ホッドキャリハ-、ブラケット、φ355ローター、ボルトセット | 734,000 | C | 989 | B |
| | 156 | MN580185 | RAXA5T003 | <補修部品>フロントブレーキキャリハ-LH | 4ホッド (38/44)、ターマック/グラベル共用 | 281,000 | C | 989 | C |
| | 157 | MN580184 | RAXA5T004 | <補修部品>フロントブレーキキャリハ-RH | 4ホッド (38/44)、ターマック/グラベル共用 | 281,000 | C | 989 | C |
| | 158 | MN580183 | RAXA7G042 | <補修部品>フロントキャリハ-ブラケット (ターマック) | ターマック (φ355ディスク) 用 | 51,900 | C | 989 | C |
| | 159 | MN580182 | RA05582923 | <補修部品>キャリハ-スクリュー | M12 HEX, L=64 | 1,900 | C | 989 | C |
| | 160 | MN580181 | RA34110014 | <補修部品>キャリハ-スクリューワッシャー | M12, T=1.5 | 50 | C | 989 | C |
| | 161 | MN580180 | RAXA7G098 | <補修部品>ブラケットスクリュー | φ14 (M12), L=35 | 1,600 | C | 989 | C |
| | 162 | MN580179 | RA3631D140 | <補修部品>ブラケットスクリューワッシャー | M14, T=3.8 | 50 | C | 989 | C |
| | 163 | MN580178 | RA461523S1 | <補修部品>フロントディスク&ハベル ASSY LH | φ355x32 (ターマック用) | 104,000 | C | 989 | C |
| | 164 | MN580177 | RA09930631 | <補修部品>フロントディスク LH | φ355x32 (ターマック用) | 53,800 | C | 989 | C |
| | 165 | MN580176 | RA461523S2 | <補修部品>フロントディスク&ハベル ASSY RH | φ355x32 (ターマック用) | 104,000 | C | 989 | C |
| | 166 | MN580175 | RA09930641 | <補修部品>フロントディスク RH | φ355x32 (ターマック用) | 53,800 | C | 989 | C |
| | 167 | MN580174 | RAXA7G016 | <補修部品>フロントディスクハベル | インナーハベル (φ355ディスク用) | 47,700 | C | 989 | C |
| | 168 | 4615A018 | 4615A018 | <補修部品>ディスクワッシャー | フランジワッシャー (8mm) | 2,200 | C | 989 | C |
| | 169 | 4615A019 | 4615A019 | <補修部品>ワッシャー | M6 | 110 | C | 989 | C |
| | 170 | 4615A020 | 4615A020 | <補修部品>ナット | M6 | 800 | C | 989 | C |
| | 171 | MN580201 | RA407375S1 | <補修部品>フロントブレーキキャリハ-シールKIT | φ38x2/φ44x2 | 6,400 | C | 989 | B |
| | 172 | MN580100 | RA475929S1 | フロントブレーキKIT (ターマック) | 4ホッドキャリハ-、ブラケット、φ355ローター、ボルトセット | 698,000 | C | 989 | B |
| | 173 | MN580099 | RAXA5S542 | <補修部品>フロントキャリハ-ブラケット (ターマック) | ターマック (φ355ディスク) 用 | 50,400 | C | 989 | C |
| | 174 | MN580105 | RA16241299 | <補修部品>ブラケットスクリュー | M12, L=42.5 | 550 | C | 989 | C |
| | 175 | MN580098 | RA31201120 | <補修部品>ブラケットスクリューワッシャー | M12, T=3.8 | 50 | C | 989 | C |
| | 176 | MN580097 | RA370723S1 | <補修部品>フロントディスク&ハベル ASSY LH | φ355x32 (ターマック用) | 101,000 | C | 989 | C |
| | 177 | MN580096 | RA09930630 | <補修部品>フロントディスク LH | φ355x32 (ターマック用) | 52,200 | C | 989 | C |
| | 178 | MN580095 | RA370723S2 | <補修部品>フロントディスク&ハベル ASSY RH | φ355x32 (ターマック用) | 101,000 | C | 989 | C |
| 179 | MN580094 | RA09930640 | <補修部品>フロントディスク RH | φ355x32 (ターマック用) | 52,200 | C | 989 | C | |
| 180 | MN580093 | RAXA5S516 | <補修部品>フロントディスクハベル | インナーハベル (φ355ディスク用) | 46,200 | C | 989 | C | |

ご留意下さい: ①本部品は競技以外には使用しないで下さい。②本部品は補用部品クレーム(取り付け後)の対象外となります。③本部品を装着した車両は三菱自動車の車両保証対象外となります。

| 区分 | No. | MMC 部品番号 | RALLIART 商品番号 | 部品名称 | 仕様 | L/P (円、 消費税別 ・工賃別) | 価格G | 品目 コード | [供給目処] A: 比較的短期間で生産・供給可能なもの B: 生産にある程度時間を要するもの C: 生産に数ヶ月の時間を要するもの |
|---------------|----------|-------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------|-----|-----------|--|
| 【BRAKE GROUP】 | 181 | MN580200 | RA249964S1 | フロントブレーキIT(グレース) | 4ホッドキャリバー、ブラケット、φ300ローター、ホルトセット | 704,000 | C | 989 | C |
| | 182 | MN580199 | RAXA7G043 | <補修部品>フロントキャリバーブラケット(グレース) | グレース(φ300ディスク)用 | 49,200 | C | 989 | C |
| | 183 | MN580198 | RA955638S5 | <補修部品>フロントディスク&ベールASSY LH | φ300x32(グレース用) | 91,200 | C | 989 | B |
| | 184 | MN580197 | RA09864713 | <補修部品>フロントディスク LH | φ300x32(グレース用) | 38,600 | C | 989 | C |
| | 185 | MN580196 | RA955638S6 | <補修部品>フロントディスク&ベールASSY RH | φ300x32(グレース用) | 91,200 | C | 989 | B |
| | 186 | MN580195 | RA09864723 | <補修部品>フロントディスク RH | φ300x32(グレース用) | 38,600 | C | 989 | C |
| | 187 | MN580194 | RAXA7G018 | <補修部品>フロントディスクベール | インナーベール(φ300ディスク用) | 44,700 | C | 989 | C |
| | 188 | MN580202 | RAXA1B627 | <補修部品>ディスクブーツ | フランジブーツ(6mm) | 1,900 | C | 989 | C |
| | 189 | MN580107 | RA475930S2 | フロントブレーキIT(グレース) | 4ホッドキャリバー、ブラケット、φ300ローター、ホルトセット | 670,000 | C | 989 | B |
| | 190 | MN580106 | RAXA5S543 | <補修部品>フロントキャリバーブラケット(グレース) | グレース(φ300ディスク)用 | 47,800 | C | 989 | C |
| | 191 | MN580104 | RA955638S3 | <補修部品>フロントディスク&ベールASSY LH | φ300x30(グレース用) | 88,500 | C | 989 | C |
| | 192 | MN580103 | RA09864712 | <補修部品>フロントディスク LH | φ300x30(グレース用) | 37,500 | C | 989 | C |
| | 193 | MN580102 | RA955638S4 | <補修部品>フロントディスク&ベールASSY RH | φ300x30(グレース用) | 88,500 | C | 989 | C |
| | 194 | MN580101 | RA09864722 | <補修部品>フロントディスク RH | φ300x30(グレース用) | 37,500 | C | 989 | C |
| | 195 | MN580108 | RAXA5S518 | <補修部品>フロントディスクベール | インナーベール(φ300ディスク用) | 43,400 | C | 989 | C |
| | 196 | MN580113 | RA475930S1 | フロントブレーキIT(グレース) | 4ホッドキャリバー、ブラケット、φ300ローター、ホルトセット | 670,000 | C | 989 | B |
| | 197 | MN580112 | RA955638S1 | <補修部品>フロントディスク&ベールASSY LH | φ300x28(グレース用) | 88,500 | C | 989 | C |
| | 198 | MN580111 | RA09902110 | <補修部品>フロントディスク LH | φ300x28(グレース用) | 37,500 | C | 989 | C |
| | 199 | MN580110 | RA955638S2 | <補修部品>フロントディスク&ベールASSY RH | φ300x28(グレース用) | 88,500 | C | 989 | C |
| | 200 | MN580109 | RA09902120 | <補修部品>フロントディスク RH | φ300x28(グレース用) | 37,500 | C | 989 | C |
| | 201 | MN580212 | RA465575S1 | リアブレーキIT(ターマック/グレース) | 4ホッドキャリバー、ブラケット、φ295ローター、ホルトセット | 522,000 | C | 989 | C |
| 202 | MN580211 | RAXA7G011 | <補修部品>リアブレーキキャリバー-LH | 4ホッド(26/30) | 161,000 | C | 989 | C | |
| 203 | MN580210 | RAXA7G012 | <補修部品>リアブレーキキャリバー-RH | 4ホッド(26/30) | 161,000 | C | 989 | C | |
| 204 | MN580209 | RA16441298 | <補修部品>ブラケットスクリュー | | 1,900 | C | 989 | C | |
| 205 | MN580208 | RA36211120 | <補修部品>ブラケットスクリューワッシャー | M12, T=3.8 | 50 | C | 989 | C | |
| 206 | MN580207 | RA461525S1 | <補修部品>リアディスク&ベールASSY LH | φ295x25.4 | 88,500 | C | 989 | B | |
| 207 | MN580206 | RA09727709 | <補修部品>リアディスク LH | φ295x25.4 | 38,600 | C | 989 | C | |
| 208 | MN580205 | RA461525S2 | <補修部品>リアディスク&ベールASSY RH | φ295x25.4 | 88,500 | C | 989 | B | |
| 209 | MN580204 | RA09727719 | <補修部品>リアディスク RH | φ295x25.4 | 38,600 | C | 989 | C | |
| 210 | MN580203 | RAXA7G026 | <補修部品>リアディスクベール | インナーベール(φ295ディスク用) | 43,700 | C | 989 | C | |

ご留意下さい:①本部品は競技以外には使用しないで下さい。②本部品は補用部品クレーム(取り付け後)の対象外となります。③本部品を装着した車両は三菱自動車の車両保証対象外となります。

| 区分 | No. | MMC 部品番号 | RALLIART 商品番号 | 部品名称 | 仕様 | L/P (円、 消費税別 ・工賃別) | 価格G | 品目 コード | [供給目処] A: 比較的短期間で生産・供給可能なもの B: 生産にある程度時間を要するもの C: 生産に数ヶ月の時間を要するもの |
|---------------------|-----|-------------|------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-----|-----------|--|
| 【BRAKE GROUP】 | 211 | MN580213 | RA407390S1 | <補修部品>リアブレーキキャリパーシールKIT | φ26x2/φ30x2 | 6,400 | C | 989 | A |
| | 212 | MN580127 | RA475931S1 | リアブレーキKIT(ターマック/グラーベル) | 4ホットキャリパー、ブラケット、φ295ローター、ボルトセット | 522,000 | C | 989 | B |
| | 213 | MN580126 | RAXA3G211 | <補修部品>リアブレーキキャリパー-LH | 4ホット (26/30) | 156,000 | C | 989 | C |
| | 214 | MN580125 | RAXA3G212 | <補修部品>リアブレーキキャリパー-RH | 4ホット (26/30) | 156,000 | C | 989 | C |
| | 215 | MN580124 | RA05582924 | <補修部品>キャリパー screws | M10 HEX, L=62 | 1,900 | C | 989 | C |
| | 216 | MN580123 | RA34111011 | <補修部品>キャリパー screws ワッシャー | M10, T=1.2 | 50 | C | 989 | C |
| | 217 | MN580122 | RAXA5S514 | <補修部品>リアキャリパー ブラケット(グラーベル) | ターマック/グラーベル(φ295ディスク)用 | 40,100 | C | 989 | C |
| | 218 | MN580121 | RA16241257 | <補修部品>ブラケット screws | M10, L=41.5 | 550 | C | 989 | C |
| | 219 | MN580120 | RA31201100 | <補修部品>ブラケット screws ワッシャー | M10, T=3.1 | 50 | C | 989 | C |
| | 220 | MN580119 | RA370724S1 | <補修部品>リアディスク&ベール ASSY LH | φ295x25.4 | 85,900 | C | 989 | C |
| | 221 | MN580118 | RA09727712 | <補修部品>リアディスク LH | φ295x25.4 | 37,500 | C | 989 | C |
| | 222 | MN580117 | RA370724S2 | <補修部品>リアディスク&ベール ASSY RH | φ295x25.4 | 85,900 | C | 989 | C |
| | 223 | MN580116 | RA09727722 | <補修部品>リアディスク RH | φ295x25.4 | 37,500 | C | 989 | C |
| | 224 | MN580115 | RAXA5S526 | <補修部品>リアディスクベール | インナーベール(φ295ディスク用) | 42,400 | C | 989 | C |
| | 225 | MN580058 | RA480059N1 | リアブレーキディスクカバー | ステンレス製, T=1.8 | 25,000 | C | 989 | A |
| | 226 | MN580215 | RA033289S1 | ブレーキマスターアタチター&ブッシュロッド | アルミ製 | 68,000 | C | 989 | C |
| | 227 | MN580114 | RA569146S1 | ブレーキマスターアタチター&ブッシュロッド | アルミ製 | 67,000 | C | 989 | A |
| | 228 | MN580214 | RACZ4602S1 | フロントブレーキエアダクトKIT | FRP製ダクト左右, 蛇腹ホースセット | 64,000 | C | 989 | C |
| | 229 | MN580056 | RACP4550N1 | ブレーキ調整タイ | レバ調整タイ | 96,000 | C | 989 | B |
| 【STEERING GROUP】 | 230 | MN580145 | RA510407K1 | クランプブッシュ・ステアリングギアホックス(シリンダチューブ部) | ゴム硬度アップ | 3,000 | C | 989 | C |
| | 231 | MN580236 | RA316999K1 | クランプブッシュ・ステアリングギアホックス(シリンダチューブ部) | ゴム硬度アップ | 3,000 | C | 989 | C |
| 【GUARD/OTHER GROUP】 | 232 | MN580216 | RA592320S1 | ルーフアンチKIT | FRP製, 4吹出し口 | 115,000 | C | 989 | C |

ご留意下さい:①本部品は競技以外には使用しないで下さい。②本部品は補用部品クレーム(取り付け後)の対象外となります。③本部品を装着した車両は三菱自動車の車両保証対象外となります。