

三菱標準装備の MMCS/ MDS 車及び MMES 車の走行制限を解除する部品の該当部番一覧表です。

いずれの方式も装着後は純正メーカーの保障対象外になります。ご了解のうえ装着願います。

適合表

切替え時期不明の場合は機種名/車台番号をご連絡願います。

車名/型式	切替時期	解除方法	該当部番/価格
ギャラン Fortis/Ralliart Sportback &EVO-X	MMCS 装着車 07年08月～12年9月	切替え方式 (TV/ナビ/DVD 操作可)	BTS-09 ¥16,000
	MMCS 装着車 12年10月～		BTS-13 ¥16,000
VR(GA3W)	MMCS 装着車 10年02月～12年9月	切替え方式 (TV/ナビ/DVD 操作可)	BTS-09 ¥16,000
	MMCS 装着車 12年10月～		BTS-13 ¥16,000
グランディス(NA4W) (ナビエディション車可)	MMCS 装着車 ～09年03月	切替え方式 (TV画面のみ解除)	BTS-07 ¥15,000
	MDS + HDD 装着車 ～09年3月	切替え方式 (TV/ナビ/DVD 操作可)	
パジェロ (V60系)	MMCS 装着車 03年08月～	切替え方式 (TV/ナビ操作可)	BTS-04 ¥15,000
	MMCS 装着車 ～03年07月	ビルトインタイプ (TV/ナビ操作可)	BTS-01 ¥13,000
	MDS 装着車 03年08月～		BTS-03 ¥15,000
	MDS 装着車 ～03年07月		BTS-01 ¥13,000
パジェロ(V80系)	MMCS 装着車 06年10月～12年9月	切替え方式 (TV/ナビ操作可)	BTS-09 ¥16,000
	MMCS 装着車 12年10月～		BTS-13 ¥16,000
ディオン	MMCS 装着車 05年12月～	切替え方式 (TV/ナビ操作可)	BTS-04 ¥15,000
	MDS 装着車 02年06月～05年12月	ビルトインタイプ (TV/ナビ操作可)	BTS-01 ¥13,000
パジェロ IO	MMCS(CD)装着車 ～01年10月	切替え方式 (TV/ナビ操作可)	BTS-04 ¥15,000
	MMCS(DVD)装着車 01年01月～10月	ビルトインタイプ (TV/ナビ操作可)	BTS-01 ¥13,000
	MMCS(DVD)装着車 01年11月～05年12月	切替え方式 (TV/ナビ操作可)	BTS-04 ¥15,000
ランサー・ワゴン エアトレック	MMCS 装着車 04年01月～	切替え方式 (TV/ナビ操作可)	BTS-04 ¥15,000
	MMCS 装着車 ～03年12月		BTS-01 ¥13,000
	MDS 装着車 04年01月～		BTS-03 ¥15,000
	MDS 装着車 ～03年12月		BTS-01 ¥13,000
コルト (Z20系)	MMES(DVD)装着車 04年10月～07年12月	切替え方式 (TV/ナビ/DVD 操作可)	BTS-08 ¥16,000
	MMES(HDD)装着車 07年12月～12年6月 モニター裏側の変換ハーネスの車両側に挿入	します。	
アウトランダー CW アウトランダー GF	MMCS 装着車 05年10月～	切替え方式 (TV/ナビ/DVD 操作可)	BTS-09 ¥16,000
	MMCS 装着車 12年8月～		BTS-13 ¥16,000
デリカ D:5	MMCS 装着車 07年01月～12年06月	切替え方式 (TV/ナビ/DVD 操作可)	BTS-09 ¥16,000
	MMCS 装着車 12年07月～		BTS-13 ¥16,000
I (アイ) & PJ ミニ	MMES 装着車 ～07年11月	切替え方式 (TV/ナビ/DVD 操作可)	BTS-10 ¥16,000
	MMES 装着車 07年12月～	切替え方式 (TV/DVD 操作可)	BTS-11 ¥16,000
	MMES 装着車 09年08月～	切替え方式 (TV/ナビ/DVD 操作可)	BTS-12 ¥16,000
EK ワゴン(H82W) トッポ(H82W)	MMES 装着車 ～07年7月	切替え方式 (TV/ナビ/DVD 操作可)	BTS-10 ¥16,000
	MMES 装着車 07年8月～	切替え方式 (TV/DVD 操作可)	BTS-11 ¥16,000
	MMES 装着車 09年08月～	切替え方式 (TV/ナビ/DVD 操作可)	BTS-12 ¥16,000

上記の車種以外の MMCS 搭載車(旧型車)につきましては、問合せ願います。

取付方法他、詳細につきましては、車種別取付け説明書をご参照願います。

上記商品は同乗者の TV の視聴が目的で開発されたものです。走行中の運転者の NAVI の設定や TV の視聴は大変危険ですので、絶対に行わないで下さい。

平成 24 年 11 月現在